Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

«Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района

Тюменская область, Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9

Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждения порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(ОДА)

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДП-В Доступен полностью всем

ДП-И Доступен полностью избирательно

ДЧ Доступно частично

ДЧ-В Доступен частично всем

ДЧ-И Доступен частично избирательно

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

«ТСР» Технические средства реабилитации

«МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 70 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 333-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.*
1.2. Адрес объекта: *626185,Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово,ул. Центральная, д.9.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *1* этаж, площадь *– 472,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка *– есть.*
1.4.Год постройки здания–*1987 г.*, последнего капитального ремонта –*2010 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - г., капитального- г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловкая ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): *Администрация Уватского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Дорожная, 2А.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(*по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *образование.*

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): *образовательные услуги.*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, на дому, дистанционно.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *посещаемость 26 детей, вместимость 49 детей*.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида (есть, нет): *есть*.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – ____.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ *м.*
3.2.2 время движения (пешком) – _____ *мин*.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У)** **ДЧ-И (К,О,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г)** **ВНД (К,О,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** **ДЧ-И (О,С)** **ДУ-И (К,Г)**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**ДП-И (О,У)** **ДЧ-И (С)** **ДУ-И (К,Г)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У)** **ВНД (К,О,С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,У)** **ДУ-И (Г)** **ВНД (С)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на наружной лестнице входной группы главного входа.*

Наружную эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, проступь одиночных ступеней, контур входной калитки, а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо лестницу входной группы спортивного зала продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.*

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи

ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение школы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до _____ *г.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):* Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2022 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) *от «06» октября 2022 г.*
2.Акта обследования объекта: *№ 806 от «06» октября 2022 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 333-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 333-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.*
1.2. Адрес объекта: *626185,Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово,ул. Центральная, д.9.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *1* этаж, площадь *– 472,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка *– есть*.
1.4.Год постройки здания–*1987 г.*, последнего капитального ремонта –*2010 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - г., капитального- г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловкая ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная*.
1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): *Администрация Уватского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Дорожная, 2А.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *образование*.

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): *образовательные услуги.*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, на дому, дистанционно.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *посещаемость 26 детей, вместимость 49 детей*.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида (есть, нет): *есть*.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – ____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ *м.*

3.2.2 время движения (пешком) – _____ *мин*.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi
(наименование сайта, портала)

согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 333-ОО

УТВЕРЖДАЮ
_____
_____
_____
«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 806
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 333-ОО

Тюменская область, «06» октября 2022 г.
Уватский район,,
с. Тугалово

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.*
1.2. Адрес объекта: *626185,Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово,ул. Центральная, д.9.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *1* этаж, площадь *– 472,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка *– есть.*
1.4.Год постройки здания–*1987 г.*, последнего капитального ремонта –*2010 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - г., капитального- г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *«Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловкая ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация:_____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – ____.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ *м.*
3.2.2 время движения (пешком) – _____ *мин*.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)**	**-**	**3-5**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**6-16, 58-63**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**17-24, 65-70**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**25-30, 39-43, 45-50,64**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**31-38**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**44,51-57**

6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)**	**-**	**15,17,25,27, 31,33,41,45, 51**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**	**-**	**1,2**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на наружной лестнице входной группы главного входа.*

Наружную эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, проступь одиночных ступеней, контур входной калитки, а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо лестницу входной группы спортивного зала продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.*

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение школы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____.г.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».* *Гл. инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на ___2_ л.
2. Входа (входов) в здание	на ___5_ л.
3. Путей движения в здании	на ___5_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на ___6_л.
4.(II) Зоны целевого назначения объекта	на ___3_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на ___3_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на ___ _ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __24_ л.
Поэтажные планы (паспорт БТИ) _____ на __-_ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): *нет.*

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Инженер ТООО ВОИ Григорьева Г.И. _____ (Подпись)

Инженер ТООО ВОИ Евтушенко Д.К. _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Заведующий филиала Ченькова Е.В.. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,5	- около входа на территорию отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, что не соответствует требованиям п,5.1.1. СП 59.13330.2020; - контур входной калитки главного входа не выделен контрастным цветом.	К,О,С,Г,У	- около входа на территорию установить информационную вывеску выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; - контур входной калитки главного входа выделить контрастным цветом с обеих сторон.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4,5	-не выявлено	К,О,С,Г,У	-не требуется	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	3	-отсутствует оборудованная парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С,У	-оборудовать автостоянку и парковочное место для автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 (при отсутствии возможности	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							обустройства автостоянки (в стесненных условиях) вблизи доступного входа (при наличии возможности) предусмотреть отдельное место для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки/высадки).	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)**	**-**	**3-5**	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У), Доступно частично избирательно (К,О,С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	6, 10, 13	-отсутствуют опорные поручни с двух сторон лестницы, что не соответствует п.5.1.13 СП 59.13330.2020; -.проступь краевых ступеней не выделена контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8.	О,С,Г,У	-установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) лестничного марша общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.1.1	Лестница (наружная) входа в спортзал	есть	-	58, 59	-.проступь краевых ступеней не выделена контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; -на ступенях лестницы отсутствуют подступенки, что не соответствует требованиям п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. -поручни изготовлены из материала подвергающего коррозии, что не соответствует требованиям п. 5.1.15 ГОСТ Р 51261;	О,С,Г,У	- нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) лестничного марша общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -ступени лестницы оборудовать подступенком; - установить опорные поручни из коррозионно-стойких материалов	Текущий ремонт

					-лестница не продублирована пандусом; -около лестницы отсутствует кнопка вызова помощи.		или защитить от коррозии защитно-декоративным покрытиям; -около лестницы в досягаемом месте установить кнопку вызова помощи с пиктограммой (до момента установки пандуса).	
2.2	Пандус (наружный) главного входа	есть	-	6-9	-уклон пандуса больше 5%; - верхний и нижний поручни находятся в разных вертикальных плоскостях с границами прохожей части пандуса, что не соответствует требованиям п. 5.1.16 СП 59.13330.2020; -горизонтальная площадка между маршами пандуса менее 1,5*1,5м; -около пандуса отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О,С	-около пандуса в досягаемом месте установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2.1.	Пандус (наружный) входа в спортзал	нет	-	60	-применение вместо пандуса аппарелей не соответствует требованиям п. 6.1.2 СП 59.13330.2020.	К,О,С	-установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261; -около пандуса в досягаемом месте установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка главного входа	есть	-	10	-отсутствует противоскользящее покрытие по всей прохожей части входной площадки.	К, О, С, Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей прохожей части входной площадки.	Текущий ремонт
2.3.1.	Входная площадка входа в спортзал	есть	-	59, 60	-не выявлено	К	-не требуется (при реконструкции предусмотреть входную площадку с пандусам 2,2*2,2м).	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа	есть	по плану	10-16	- отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, что не соответствует требованиям п,5.1.1. СП 59.13330.2020; -отсутствуют пиктограммы	С, К, О, Г,У	-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м и на расстоянии 0,1 м от	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					«доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки не выделены контрастным цветом; -высота порога, одиночной ступени более 0,014м; -сопряжение наклонной поверхности пандуса с поверхностью пути движения превышает уклон 5%.		края таблички до края дверного полотна; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -дверные ручки выделить контрастным цветом; -край (проступь) одиночной ступени выделить контрастным цветом шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - предусмотреть к порогу приставной мини-пандус и оказание ситуационной помощи.	
2.4.1	Дверь (входная наружная, внутренняя) спортзала	есть	по плану	58, 59, 61-63	- отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, что не соответствует требованиям п,5.1.1. СП 59.13330.2020; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.	С, К, О, Г,У	-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного полотна; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); - предусмотреть к порогу приставной мини-пандус или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.5	Тамбур (спортзал)	есть	-	61, 62	-отсутствует противоскользящее покрытие.	С, К, О, Г,У	- предусмотреть противоскользящее покрытие по всей прохожей части тамбура	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**6-16, 58-63**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	17-19	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны.	К, О, С, У,Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи) на пост охраны; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	20-24, 65-70	-высота порога, одиночной ступени дверей эвакуационных выходов более 0,014м; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - сопряжение наклонной поверхности пандуса с поверхностью пути движения превышает уклон 5%.;	К, О, С, Г,У	-обустроить наружную эвакуационную лестницу с 1-го этажа опорными поручнями с двух сторон на высоте 0,9м и дополнительно на высоте 0,5м в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					-отсутствует опорные поручни с двух сторон на наружной эвакуационной лестнице с 1-го этажа; - отсутствуют опорные поручни на высоте 0,5м (для детский дошкольных образовательных организациях), что не соответствует требованиям СП 118.13330. п.6.17; -отсутствует противоскользящее покрытие в тамбуре эвакуационного выхода из спортзала; -поручни (эвакуационной лестницы из спортзала) изготовлены из материала подвергающего коррозии, что не соответствует требованиям п. 5.1.15 ГОСТ Р 51261; -эвакуационные лестницы не обустроены пандусами.		-край (проступь) одиночных ступеней выделить контрастным цветом шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -предусмотреть к порогам, одиночной ступени приставные мини-пандусы; - установить опорные поручни из коррозионно-стойких материалов или защитить от коррозии защитно-декоративным покрытиям; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей прохожей части тамбура эвакуационного выхода из спортзала; -при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с наружной эвакуационной лестницы предусмотреть телескопический пандус и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**17-24, 65-70**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (У,Г). Временно недоступно (К,О,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, кабинет заведующей)	есть	По плану	25-30	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г,У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	По плану	45-50	- отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.		-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, спортзал)	есть	По плану	39, 40, 64	***Столовая*** - отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -высота порога более 0,014м; - отсутствуют поручень около раковины; -установлен смеситель с раздельной подачей холодной и горячей воды с водопроводными кранами тина «барашек»; -отсутствует держатель (крючки) для костылей и трости около раковины. ***Спортзал*** (не выявлены)	К, С, О, Г,У	***Столовая*** - установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна/открытого проема в стене; -установить зеркало на высоту не более 0,80 м от нижнего края до пола; -установить держатель (крючки) для костылей и трости около раковины на высоте не более 1,3м от пола; -установить поручень около раковины; -установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности –с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; - информацию об ассортименте блюд расположить в удобном для посетителей месте, в доступной форме с использованием контрастного цветового решения; -предусмотреть оказание ситуационной помощи. ***Спортзал*** (не требуются)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	41-43	-отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствует	К, С, О, Г,У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).		полотна; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**25-30, 39-43, 45-50,64**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (О,С). Доступно условно избирательно (К,Г).**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	31-38	-шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,Г	При необходимости организовать места приложения труда для инвалидов: -первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатком зрения и дефектами слуха (места для лиц с дефектами слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система), -для учащихся	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						передвигающихся на кресле-коляске выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**31-38**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно полностью избирательно (О,У). Доступно частично избирательно (К,С). Доступно условно избирательно (Г).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (школа).	есть	По плану	51-54, 57	Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -установлены дверные ручки в виде «кнопки»; -перед дверью присутствует препятствие в виде труб отопления; -ширина дверного полотна менее 0,9 м; -высота порога более 0,014м; -отсутствуют поручни около раковины, унитаза; -установлен смеситель с раздельной подачей холодной и горячей воды; - отсутствуют крючки для трости и костылей около раковины и унитаза; - в индивидуальной туалетной кабинке отсутствует место около унитаза для размещения кресла-	К, О, С,Г,У	Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину (**при наличии технической возможности**) с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; -при необходимости предусмотреть перекатной мини-пандус через трубы отопления; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную , тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1м от края наличника; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -установить поручни	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					коляски не менее 0,8м и свободное место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м; -установлено мусорное ведро-контейнер с педалью; - отсутствует связь с администратором.		около раковины, унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,8м от нижнего края до поверхности пола; - нижний край электрического прибора для сушки рук установить на высоте не более 0,8 от пола; -установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности-автоматические сенсорные краны бесконтактного типа; - установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины на высоте не более 1,3м от пола; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); - предусмотреть ведра для мусора без крышки или сенсорного тина; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть систему тревожной сигнализации; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
					- ширина дверного полотна менее 0,9; - пороги высотой	К,О,С	-установить пиктограмму с использованием	

5.1.1.	Туалетная комната (детский сад)	есть	По плану	55, 56	более 0,014м; -установлены дверные ручки в виде «кнопки»; -отсутствуют поручни около раковины и унитаза; - отсутствует держатель для костылей; - отсутствует место около унитаза для размещения кресла-коляски не менее 0,8м; -отсутствует свободное место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м.		рельефных символов; -установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ОВЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка в спортзале)	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.1	Бытовая комната (раздевалка в ДОУ детский сад)	нет	-	44	-не выявлены	К,О,С,Г,У	- не требуются (детские шкафчики для одежды установлены в коридоре школы)	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**44,51-57**	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 806
паспорта доступности ОСИ № 333-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

«Тугаловская ООШ - филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка»
Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	15, 17, 25, 27, 31, 33, 41, 45, 51	- отсутствуют: информационные таблички, пиктограммы; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, ручки дверей, проступь краевых ступеней не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, пиктограммы; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, ручки дверей, проступь краевых ступеней выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-		-отсутствуют пиктограммы; -отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля; -отсутствует информационные вывески дублированные шрифтом Брайля.	С	- установить тактильные пиктограммы, -установить информационные тактильные вывески, информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме учебных), залах	Текущий ремонт

							дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м на расстоянии 0,1 м от наличника двери.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)**	**-**	**15,17,25,27, 31,33,41,45, 51**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Доступно условно избирательно (Г). Временно недоступно ВНД (С).**